

**Erledigt**

## **Mac Pro 2.1- CPU-Upgrade: X5365 od. X5355? - > X5355.**

**Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 12. Juni 2017, 19:29**

Nur damit ich nichts durcheinander bringe: HW-Manager & smcfan (die beiden Apps) sind im Ordner Programme. Die fan.plist kommt in den Ordner LaunchDaemons des jeweiligen Nutzers - da packe ich dann auch die fan.sh rein. Soweit richtig?