

**Erledigt**

## **Mac Pro 2.1- CPU-Upgrade: X5365 od. X5355? - > X5355.**

**Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 12. Juni 2017, 19:47**

Dachte ich es doch, dass mal wieder was nicht stimmt.

Die fan.sh ist jetzt in Doku..., der Nutzer Luigi in der fan.plist wurde durch meinen Nutzer ersetzt. Jetzt sollte es aber passen (sonst schreie ich gleich :D).

Jetzt sollte ich die 500RPM-Werte in smcfan wieder aktivieren, neu booten und schauen, ob das Script greift oder was passiert.