

**Erledigt**

## **Mac Pro 2.1- CPU-Upgrade: X5365 od. X5355? - > X5355.**

**Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 12. Juni 2017, 20:15**

"Wer (Pfade) lesen kann, ist ..." Stimmt - hätte ich sehen müssen. 😞

Wurde korrigiert und jetzt ging beim Neustart ein Terminalfenster mit dem Script auf.  
Vorhin nach den manuellen Starten von HW-Manager & smcfan zeigten beide Apps oben in der Statusleiste Temp.- bzw. Lüfterangaben. Das ist jetzt nicht. Rufe ich smcfan auf, zeigen sich nur die Standardwerte 500rpm - bei Aufruf HW-M. zeigen sich niedrige Werte bis auf die Module selber, die wieder in den 70ern stehen..