

Erledigt

HP Probook 430 G2

Beitrag von „Timk“ vom 12. Juni 2017, 21:44

War bereits bei mir angehakt, siehe Screen. Aber wie gesagt die CMOS Meldung kommt beim normalen Starten/ Neustarten nicht, nur beim Hard-Reset nach dem Sleep Mode Testen.