

In Arbeit

XiaoMI 12,5 Zoll (m3 6Y30|4GB RAM) mit Sierra

Beitrag von „nickl“ vom 14. Juni 2017, 17:52

Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich schaffe es einfach nicht macOS 10.12.5 per clover von SSD zu booten. Es kommt immer appleacpicpu busy timeout usw. Es bringt auch nichts Fake ID auf 12345678 zu stellen. Es gab mit dem [Install stick](#) schon große Probleme die ich nur durch eine Kombination aus verschiedenen EFI Ordner Bestandteilen lösen konnte. Wenn ich den EFI Ordner von [Install Stick](#) auf die SSD ziehe bootet er.