

In Arbeit

XiaoMI 12,5 Zoll (m3 6Y30|4GB RAM) mit Sierra

Beitrag von „nickl“ vom 16. Juni 2017, 17:49

So seit ich einen neuen [Install Stick](#) mit macOS 10.12.3 gemacht habe funktioniert alles 1A, auch Touchpad + Wlan per neuem Dongle sehr schnell. Wenn ich jetzt ein Update auf 10.12.5 mache und Normal boote kommt er bis zum Ende des Ladebildschirms und dann wird der Apfel mehrfach auf dem Bildschirm dargestellt, das wars. Im Verbose Mode kommt immer IntelLpps... KP liegt am Touchpad Driver (im EFI unter other) Naja jedenfalls komisch.

Ich denke ich werde bei 10.12.3 bleiben...

Gibt ja keine großen Änderungen in 10.12.5 und dann erst beim Release von 10.13 weitermachen.

Ich will versuchen die sleep Probleme in den Griff zu bekommen, vll lässt sich da was machen.

Update : Keyboard shortcuts für Helligkeit + - Launchpad und Mission Control hinzugefügt.

Nächste Aufgabe: Sound fix after "sleep"