

# **Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)**

**Beitrag von „noob3001“ vom 16. Juni 2017, 19:47**

Hallo allerseits! Habe die Anleitung befolgt, weil mein Broadcom Bluetooth Dongle zwar funktioniert, nach jedem Neustart aber in einen anderen Port umgesteckt werden muss (erscheint random, egal ob USB 2.0 oder USB 3.0). Leider klappts immernoch nicht. Hat jemand eine Idee?

macOS Sierra 10.12.5 mit Clover.

EDIT: Ich habe vorher schon den USBInjectAll.kext reingezogen. USB 3.0 Speed klappt auch. Aber nach dem Neustart muss ich wie gesagt 2 oder 3 andere Ports testen, bis der Bluetooth Dongle an einem richtig funktioniert und koppelt.