

Erledigt

Sierra auf Fujitsu Esprimo P9900

Beitrag von „Lostguy“ vom 17. Juni 2017, 00:10

Das ['createinstallmedia'](#) scheint nicht den Order /System/Library/Extensions zu erstellen. Nun benutzte ich die "[CLOVER V2.4K SPECIAL EDITION V3 R4091](#)" um eine Mac OS X El Capitan USB Disk zu erstellen. So ist der Ordner /System/Library/Extensions erschienen. Diese CLOVER_V2.4K_SPECIAL EDITION V3 R4091 funktionierte nicht (habe nicht geschafft zum Clover Menu zu booten).

Dann formatierte ich die EFI Partition zu MS-DOS (FAT32) mit folgenden Code:

Code

1. diskutil list
2. sudo newfs_msdos -v EFI -F 32 /dev/disk1s1

und habe die alte Version von Clover (Clover_v2k_r3050) installiert.

Natürlich habe ich auch die folgenden Kexte:

- FakeSMC
- NullCPUPowerManagement
- VoodooPS2Controller

Habe auch meine SMBIOS Einstellung mit Clover Configurator als Macmini4,1 gespeichert.

Wie auf [dieser Anleitung](#) geschrieben ist, habe ich folgende Datei gelöscht:
/System/Library/Extensions/AppleIntelHDGraphicsFB.kext

Mit der alten Clover Version schaffte ich zum Clover Menu. So bekam ich dieses Bild:

Habe versucht dann folgendes zu machen:

- Habe alle Kexts auf Other gespeichert
- Löschte zusätzlich die Kexte /System/Library/Extensions/AppleIntelFramebufferCapri.kext und /System/Library/Extensions/AppleIntelFramebufferAzul.kext ([wie hier beschrieben](#))

Leider bekomme ich weiterhin dasselbe Problem noch: com.apple.xpc.launchd[1] (org.ntp.sntp.117) <Warning>: Service exited with abnormal code: 255

Weiß jemand was ich noch tun kann? 😞