

Erledigt

Power Management/ Speed Step Funktioniert nicht

Beitrag von „Reddevil784“ vom 17. Juni 2017, 08:59

Hallo zusammen,

neuer Tag, neue Probleme, Mittlerweile bin ich dran das Power Management zu implementieren und so habe ich mir passend zu meinem Prozessor eine SSDT erstellt laut Anleitung mit ssdtPrGen. Leider funktioniert der Speed Step nicht wirklich, die Prozessor Frequenz steht statisch bei 1,6 Ghz . DropOEM bei Clover wurde gesetzt, Ich hab auch mal Testweise die SSDT in die DSDT eingefügt, das brachte auch keine Veränderung.

Im SMBIOS habe ich mich auch schon Durchprobiert, Momentan läuft das ganze auf MacBook Air 5.2 das mit dem Passenden Ivy Bridge Prozessor Ausgestattet ist(i5 3317U). Probiert Hab ich auch schon MacMini und MacBook Pro aber alles ohne Änderungen.

Das einzige was mir Aufgefallen ist, wäre das ssdtPRGen einen Fehler Ausspuckt nämlich "'cpu-type' may be set improperly (0x0604 instead of 0x0704)"

Komplett Ohne SSDT bringt auch nix, das Ergebnis ist dasselbe .

Hat jemand eine Idee was ich noch Probieren könnte ?