

Erledigt

HP Probook 8470 Sierra installieren

Beitrag von „gertes“ vom 17. Juni 2017, 11:23

[@griven](#)

Danke für die Antwort, inzwischen habe ich Audio mit Apple ALC am Laufen und damit bleibt zunächst mal nur die LAN/WLAN Problematik übrig.

Von der fraglichen Hardware sind in meinem 8470p verbaut:

1. LAN:

Intel 82579LM Ethernet network interface card (NIC) mit iAMT Intel 82579LM Gigabit Network Connection und

2. WLAN:

Intel Centrino Advanced-N 6205 Combo Adapter mit Bluetooth module BT4.0 EDR

Also LAN müsste machbar sein, in der anfänglichen El Capitan Installation funktionierte LAN auf Anhieb, nach dem Sierra-Update leider nicht mehr.

Bei WLAN denke ich ich an einen Hardwaretausch. Ob hier eine Combo-Variante besteht weiß ich noch nicht, hab' mich zunächst nicht darum gekümmert, weil ich z.Z. ein USB-WLAN von Edimax verwende.

Viele Grüße

Gerhard