

Erledigt

Power Management/ Speed Step Funktioniert nicht

Beitrag von „Reddevil784“ vom 17. Juni 2017, 13:12

Ok, das habe ich voll übersehen, Danke . Leider brachte es nicht den gewünschten Effekt. Die Frequenz steht immer noch statisch bei 1,6 Ghz. Wobei er da such eigentlich auf 1,7 Ghz getastet ist laut angäbe von Intel. Muss ich eventuell noch irgendwelche Kexte einbauen?