

**Erledigt**

## **Power Management/ Speed Step Funktioniert nicht**

**Beitrag von „Reddevil784“ vom 17. Juni 2017, 13:57**

Hab ich gemacht, führt aber zur Kernelpanic (p-state Stepper Error 18).