


Erledigt

Power Management/ Speed Step Funktioniert nicht

Beitrag von „Reddevil784“ vom 17. Juni 2017, 20:17

Danke für den Tip, ich probiers mal aus. Hier mal ein Screenshot von der Kernel Panic, vielleicht könnt ihr da was rauslesen



Edit:

Laut eines anderen Forums wohl ein bekanntes Problem mit Sierra, da dieses kein XCPM mehr unterstützt.

Leider funktionieren die Workarounds (Beta Version von ssdtPRGe)für mich im Moment noch nicht, aber ich bin dran

Edit 2: Speedstep läuftDer Trick geht mal wieder etwas um die Ecke, Funktioniert aber. Bei den Acpi Einstellungen nutze ich die von [@al6042](#) .

Als SMBIOS nutze ich die Sandy Bridge Variante (MacBookPro 8.1) .

Eine SSDT hab ich im Moment nicht am laufen, egal was ich mache bekomme ich KernelPanic.

Ich teste mich mal ein bisschen im Benchmarking und melde mich dann wieder mit Ergebnissen.

Edit 3 : Jetzt Funktioniert auch die SSDT und das PM inkl. Speed Step und Turbo .Die Voraussetzung ist die SMBIOS vom MPB wie in Edit 2 beschrieben und eine SSDT von der ssdtPRGen generiert mit einem Ivy Bridge SMBIOS . Die SSDT muss mit MaciASL geöffnet werden und der Eintrag "plugin-type" muss entfernt werden. Reboot mit Drop all OEM SSDT und das ding läuft, inkl. Turbomode..