


# Erledigt Macbook Pro 13,3 2016 Wlan Probleme mit 5 GHz Funk

Beitrag von „al6042“ vom 17. Juni 2017, 22:38

Also, ich kann an meinem MBP13,3 keine Schw

Network	SSID	Signal	Rate	Power	Mode	Channel	Bit	Time	Priority
SSID	SSID	-55	144	2	802.11ac	36	10	10:00:00	1
SSID	SSID	-55	144	2	802.11ac	36	10	10:00:00	1
SSID	SSID	-55	144	2	802.11ac	36	10	10:00:00	1



Die drei umrahmten Netze gehören zu meinem TP-Link AC3200.

Die Performance Anzeige stammt vom eben, kurz nach dem Aufwecken.