

Erledigt

Yosemite auf Fujitsu Esprimo P9900

Beitrag von „McRudolfo“ vom 18. Juni 2017, 12:09

Schade!

Ein letzte Gedanke: Wenn du die r3050 auf dem Stick hast und dann ein neues (vielleicht nicht das allerneuerste z. B. r4047) Clover, ohne vorher das alte zu löschen, drüber bügelst...

EDIT: vielleicht auch ohne den MBR upzudaten