

**Erledigt**

## **Thinkpad T430s Bootstick stopt Bootvorgang...**

**Beitrag von „ralf.“ vom 23. Juni 2017, 09:11**

Im Bios HPET aktivieren, falls möglich