

In Arbeit

GA-H81M-S2H Shutdown Problem in Catalina

Beitrag von „McRudolfo“ vom 24. Juni 2017, 11:55

Versuche für die HD4600 mal die ig-platform-id: 0x0D220003 sowie Inject Intel.
Die Fake-Sensoren würde ich bei der Installation weglassen.