

In Arbeit

GA-H81M-S2H Shutdown Problem in Catalina

Beitrag von „al6042“ vom 24. Juni 2017, 15:16

Die DSDT würde ich immer in Bezug auf das tatsächliche Mainboard per F4 extrahieren und patchen.

Auch wenn das aktuelle H87M-HD3 den gleichen AudioCodec und LAN-Chip nutzen wie das H81M-S2H, gibt es viele interne Abläufe, die eben nicht gleich sind und somit die Nutzung einer Board-fremden DSDT sogar als gefährlich eingestuft werden kann.

Mit Clover hast du aber auch die Option den FixHDA_8000 zu nutzen und die Layout-ID 1 mitzugeben...

Das sollte, in Kombi mit AppleALC und Lilu, für den Ton auf der BÜchse erstmal ausreichen.