

In Arbeit

GA-H81M-S2H Shutdown Problem in Catalina

Beitrag von „al6042“ vom 24. Juni 2017, 17:44

Die Sensoren sind an der Stelle unschuldig.

Die config.plist war aber zu tapeziert mit DSDT-Fixes, die ich beiliegend mal entfernt habe, damit die DSDT das in Ruhe machen kann... 😊