



Erledigt

Thinkpad T430s Bootstick stoppt Bootvorgang...

Beitrag von „jhonny79“ vom 25. Juni 2017, 10:13

Eine HPET Option finde ich im BIOS nicht. Ansonsten habe ich Wireless Lan- und Wan und USB3 deaktiviert und AHCI- Mode aktiviert. In der Zwischenzeit habe ich es geschafft mit diesem Skript [USB Disk Maker Script](#) einen neuen Bootstick zu erzeugen und wie in dem selben Beitrag weiter unten Clover v2.4_r4097 mit empfohlenen Einstellungen installiert. Jedoch bootet auch hier das Installationsprogramm nicht vollständig und stoppt den Vorgang. Werde gleich noch einige Bilder hochladen.

So hier nun die angekündigten Bilder und die config.plist welche ich verwendet habe. Die .plist stammt aus der Zip- Datei aus folgendem Beitrag: <https://www.hackintosh-forum.d...?postID=275434#post275434>

Da es sich bis auf die CPU und die Wifi Karte um nahezu identische Thinkpads handelt, habe ich den kompletten Inhalt der Zip in meine EFI Partition kopiert und ersetzt. Trotzdem kommt die Meldung: busv timeout[0], (240s) kextd wait(0): 'AppleACPICPU' und dann folgt das Apple-Logo mit einem   . Weiß jemand Rat?