

Erledigt

macOS High Sierra Erfahrungen

Beitrag von „griven“ vom 25. Juni 2017, 13:22

[@derHackfan](#) ob sie zwingend angepasst werden muss ist nicht bekannt es hilft aber den Fehler im 2. Step der Installation zu vermeiden wo es dann heißt OS-X können nicht auf dem Computer installiert werden wegen blaaa...

Apple hat allen Macs die HighSierra unterstützen pö a pö neue Firmware Versionen verpasst hier ändert sich zum einen das Bios Date und zum anderen die BootVersion. Die aktuellen Versionen lassen sich mit dem CloverConfigurator oder besser noch mit dem CloverCloudEditor (<http://cloudclovereditor.altervista.org/cce/index.php>) auswürfeln und übernehmen. Die Firmware Features dann wie gehabt. Hier mal eine Übersicht über die APFS fähigen Bios Versionen (danke an [@Needy von Insanelymac.com](#) 😞)

Code

1. BiosVersion
2. iMac10,1 IM101.88Z.00CC.B0C.1705021259
3. iMac11,1 IM111.88Z.0034.B12.1705021416
4. iMac11,2 IM112.88Z.0057.B0D.1705021559
5. iMac12,1 IM121.88Z.0047.B33.1705101231
6. iMac13,1:13,3 IM131.88Z.010A.B1C.1705011311
7. iMac14,1 IM141.88Z.0118.B46.1705011412
8. iMac14,2 IM142.88Z.0118.B46.1705011513
9. iMac14,3 IM143.88Z.0118.B46.1705011514
10. iMac14,4 IM144.88Z.0179.B30.1705011718
11. iMac15,1 IM151.88Z.0207.B26.1705011718
12. iMac16,1 IM161.88Z.0207.B19.1705011046
13. iMac16,2 IM162.88Z.0207.B19.1705011413
14. iMac17,1 IM171.88Z.0105.B25.1704292104
15. iMac18,1 IM181.88Z.0145.B07.1705082121
16. iMac18,2 IM182.88Z.0145.B07.1705082121
17. iMac18,3 IM183.88Z.0145.B07.1705082121
18. iMacPro1,1 IMP10.88Z.0058.B00.1705091711
19. MacBook6,1 MB61.88Z.00C8.B0A.1705021739
20. MacBook7,1 MB71.88Z.0039.B1A.1705021813
21. MacBook8,1 MB81.88Z.0164.B31.1705021217
22. MacBook9,1 MB91.88Z.0154.B21.1704292104

23. MacBook10,1 MB101.88Z.0148.B00.1705090111
24. MacBookAir3,1 MBA31.88Z.0061.B12.1705022008
25. MacBookAir4,1 MBA41.88Z.0077.B32.1705022117
26. MacBookAir5,1 MBA51.88Z.00EF.B1B.1705011412
27. MacBookAir6,1 MBA61.88Z.0099.B52.1705011614
28. MacBookAir7,1 MBA71.88Z.0166.B29.1705011046
29. MacBookPro6,1 MBP61.88Z.0057.B1B.1705021138
30. MacBookPro7,1 MBP71.88Z.0039.B1A.1705021852
31. MacBookPro8,1 MBP81.88Z.0047.B39.1705101327
32. MacBookPro9,1 MBP91.88Z.00D3.B21.1705012105
33. MacBookPro10,1 MBP101.88Z.00EE.B17.1705012106
34. MacBookPro10,2 MBP102.88Z.0106.B1C.1705011311
35. MacBookPro11,1 MBP102.88Z.0106.B1C.1705011311
36. MacBookPro11,2 MBP112.88Z.0138.B38.1705011718
37. MacBookPro11,4 MBP114.88Z.0172.B23.1705011413
38. MacBookPro12,1 MBP121.88Z.0167.B31.1705011413
39. MacBookPro13,1 MBP131.88Z.0205.B21.1704292116
40. MacBookPro13,2 MBP132.88Z.0226.B24.1704292117
41. MacBookPro13,3 MBP133.88Z.0226.B24.1704292117
42. MacBookPro14,1 MBP141.88Z.0160.B00.1705082121
43. MacBookPro14,2 MBP142.88Z.0160.B00.1705082121
44. MacBookPro14,3 MBP143.88Z.0160.B00.1705090111
45. MacMini4,1 MM41.88Z.0042.B0D.1705021222
46. MacMini5,1 MM51.88Z.0077.B31.1705011214
47. MacMini6,1 MM61.88Z.0106.B1D.1705011514
48. MacMini7,1 MM71.88Z.0220.B28.1705011413
49. MacPro6,1 MP61.88Z.0116.B44.1705011717

Alles anzeigen