

Erledigt

[Anleitung]5960x auf AsRock X99E-itx/ac unter El Capitan

Beitrag von „Jumanji“ vom 25. Juni 2017, 21:09

WHAT THE FUCK!

Ich habe keine Ahnung was ich getan habe, kann mich nur noch an Kext Utility und Disk Utility erinnern und das V habe ich von Clover gelöscht und das Timeout!

Ich bin mir auch noch nicht sicher, aber ich glaube das mein System womöglich gerade mit UEFI (ohne Neuinstallatzen) erfolgreich gestartet ist!

Das würde bedeuten, dass ich die Anleitung erfolgreich absoviert habe, obwohl ich keine Neuinstalltion gemacht habe!

Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es wirklich möglich ist!

--

Ich stelle die Datei hier als Backup bereit!

Mit Glück muss man nur den EFI Ordner ersetzen und das System funktioniert!

Natürlich funktioniert es nicht einwandfrei!

Sound funktioniert nicht

USBInject.Kext scheint völlig sinnfrei, da er scheinbar überhaupt nicht verändert!

Wenn ihr statt diesen USBInject Kext welcher in Zusammenarbeit mit Tony entstanden ist, denn hier nehmt, dann wird USB 3.0 erkannt

USB 2.0 Geräte werden jedoch ebenfalls als USB3.0 erkannt!

Leider hat ein Langzeittest gezeigt, dass der USB Kexte doch nicht erfolgreich sind, nach einigen Stunden werden sämtlichen Ports nicht mehr erkannt!
Egal welcher USB Kexte, nichtmal wenn es kombiniert ist!

UInject All + X99 Injector + GenericCHIIUSB alle sorgen dafür das die Ports nicht funktionieren