

Erledigt

Projekt: El Capitan auf X99+5820K mit Clover UEFI erfolgreich booten

Beitrag von „al6042“ vom 26. Juni 2017, 08:00

Moin...

Ich habe mir mal die DSDT angeschaut.

Die X99er Boards sind da zum Teil anders gestrickt, als die üblichen Intel-Boards, aber ich denke ich habe das hingekriegt.

Teste sie, in dem du sie in den Ordner /EFI/CLOVER/ACPI/patched ablegst und in der Config.plist, unter "Acpi"->"DSDT name" den Namen "DSDT.aml" einträgst, falls das noch nicht geschehen ist.

Solltest du nicht damit booten können, besteht immer die Chance, dass du im Clover Bootmenü, unter "Options"->"ACPI patching"->"DSDT name:" den Namen der DSDT änderst, z.B. zu "DSDT-0.aml", damit die Datei nicht gefunden und genutzt werden kann.

Viel Erfolg