

# Treiber für Alps Electronic Trackpad

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 27. Juni 2017, 21:43**

Habe den Kext und den Quellcode im Tread 28 auf 6.0.2 upgedatet. Beide enthalten jetzt die Änderung der Tasten <> und ^°.

Denke auch das die Mouse Extension entfernt wurde da diese nicht benötigt wird bzw. Fehler verursacht. Prinzipiell, mit etwas Aufwand ist es möglich diese einzubauen. Ich habe es mal kurz probiert und erhielt dann ein paar Fehler. Sah aber erst mal so aus als ob diese zu korrigieren sind.

Dazu jedoch was anderes.

Sowohl der Trackstick und die Tasten oben und unten funktionieren bei mir. Einzig die obere Mitteltaste hat keine Funktion. Wobei diese auch reagiert, es fehlt nur die damit verbundene Ausgabe.

Was sollte denn auf der Mitteltaste passieren? Unter OSX ist diese ja eher unüblich und wird daher normalerweise nicht unterstützt. Oder liege ich da falsch?

Ich hänge hier mal meine DSDT Patches an. Eventuell ist darin der Unterschied zu finden.

Gruß wl\_michael