

Erledigt

## Dell Optiplex 755 und ein MacUser

Beitrag von „applecitronaut“ vom 29. Juni 2017, 20:17

Warum soll jetzt plötzlich der USB Anschluss nicht mehr funktionieren?

Hab mich bei der Grafikkarte geirrt. Hab eine Festplatte mit Win 7 konfiguriert und da meldet sich eine Radeon X1300 weis nicht ob das besser ist.

Der USB Chip ist ein Intel irgendwas. Genaues kann ich dazu nicht sagen. Es gibt jedenfalls 2 Busse. einen 1.1 und einen 2.0. Welcher Probleme macht weis ich aber nicht.

Wenn man USB ausschaltet geht nichts mehr.

Mache gerade noch ein [Bios update](#). Von A04 auf A22 ... ob das was bringt KA