

Erledigt

Hackintosh für Videoschnitt - ersatz für MB Retina

Beitrag von „al6042“ vom 1. Juli 2017, 18:35

Hä? Der interne AudioCodec hat sich verabschiedet, nachdem du eine externe USB-Festplatte am Front-USB abgeklemmt hast?

Das klingt nach einem Problem mit dem Anschluss der Front-Audio-Ausgänge am Mainboard. Nicht das ich jemals gehört hätte, dass das den AudioCodec runterziehen könnte...

Was geschieht nach einem Neustart?