

**Erledigt**

## **Dell Optiplex 755 und ein MacUser**

**Beitrag von „applecitronaut“ vom 3. Juli 2017, 19:46**

Mit `nv_disable=1` bootet er. Leider läuft er da wie mit der alten Karte. Webdriver für 10.10. hab ich keine finden können.

Vielleicht sollte ich gleich Sierra installieren.