

**Erledigt**

## **Dell Optiplex 755 und ein MacUser**

**Beitrag von „macmac512“ vom 3. Juli 2017, 19:50**

Meine beiden GT710 booten ohne Webtreiber und ohne Inject und ohne nvda\_drv=1. Daran kann es eigentlich nicht liegen.

Die Karte ist wirklich OOB in meinem 760 und 780 Optiplex. Da kann ich mir solche Marotten in einem 755 eigentlich nicht vorstellen? 😞

Ansonsten aber mal die Frage welche Clover Version du verwendest und ob deine prähistorischen \*.kexts (2013) sich damit evtl. nicht verstehen?

Clover V2.4 ist ja keine wirkliche Versionsnummer. Die sind immer vierstellig.

Yosemite kam, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2014 raus und wurde bis 2015 geupdatet, zusammen mit Clover wird sich da einiges getan haben. Besonders ja bei FakeSMC etc. Bin aber ja selbst erst seit EC/Sierra hier mit Hackintoshs unterwegs. Will da nichts falsches vermuten...

Was spricht eig gegen Sierra/EC?