

Erledigt

macOS High Sierra Erfahrungen

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 4. Juli 2017, 18:50

So wirklich weitergekommen bin ich noch nicht:

Clover: r4097

Lilu: 1.1.5

IntelGraphicsFixup: 1.1.5

Bootflag: -igfbeta

Grafikbeschleunigung hat die HD530 nur mit der ig-platform-id 0x19120000, incelet Intel allein reicht nicht. Bildschirmausgabe auf der R9 280 gibt's weiterhin nur mit ig-platform-id 0x12345678.