

**Erledigt**

## **GTX 570 mit macOS 10.12 Sierra**

**Beitrag von „Nio82“ vom 5. Juli 2017, 21:31**

[@giddmac](#)

OK nochmal damit ich es richtig verstehe:

Du hast den Clover von mir runtergeladen, deine EFI Partition von der Platte gemountet, den dortigen EFI Ordner gelöscht & dafür den von mir eingefügt. Neu gestartet, ElCap ausgewählt & er hat ganz normal gebootet.

Dann hast du das selbe mit dem Sierra USB Stick gemacht. Bootet auch ganz normal in den Installer. Aber wenn du dann das installierte Sierra booten willst, klappt der Boot nicht mehr?

NullCPUPowerManagement nur wieder einfügen wenn es ohne, Probleme wegen PowerManagement gibt, das dürfte aber nicht der Fall sein.

Welche Kexte hast du den bisher für dein OS verwendet & wo hast du diese hin gepackt ins OS System/Library/Extensions & Library/Extensions oder wie ich in Clover/Kext/...?