

Erledigt

Probleme mit Ruhezustand und YouTube

Beitrag von „fblaese“ vom 14. September 2012, 19:08

[Zitat von Bananajoe](#)

Die Intel HD 4000 ist doch im neues Mac Book Pro drinne also müsste die doch unterstützt werden ???

Genau das meine ich.. Vielleicht hätte ich's dazu schreiben sollen...

Ich kann auf jeden Fall sagen dass die Karte ohne Multibeast und demnach auch ohne GraphicsEnabler=On nicht richtig erkannt wird und nur 1024x768 ausgibt.

EDIT: In Chimera wird die HD4000 zumindest auf dem Papier unterstützt, siehe [hier](#)

Woran kann das mit YouTube noch liegen? Auf meinem MacBook geht's, es ist also nicht mein Internet.

Vielleicht hängt das auch mit meinem aktuellen Problem im Finder zusammen, der lädt für den Tab "Alle meine Dateien" ewig...

Das USB-Problem ist nur an den USB 2.0 Anschlüssen. Die 3.0 Anschlüsse gehen.