

Erledigt

(Hilfe) Hackintosh Kaby Lake mit sierra (Bluetooth funktioniert nicht)

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 7. Juli 2017, 18:07

Das ist nur der Grundbaustein und eine Allgemeine Anleitung für alle Systeme.

Speziell für deinen Rechner müssen wir nachher noch gucken was da gemacht werden muss.

Du hast einen ALC1220 Audio-Chip verbaut in deinem Mainboard und da sollte die AppleALC.Kext und die AudioID 1, 2, 5, 7, oder 11 gehen.

Die Intel HD 530 funktioniert mit dem iMac 17,1 und einem Intel Inject in deiner config.plist