

**Erledigt**

## **Sierra startet nicht (Gigabyte Ozmosis)**

**Beitrag von „al6042“ vom 8. Juli 2017, 12:00**

Ich glaube eher, dass der Inject der HD4600 in der Defaults.plist des ROMs fehlt:

Code

1. `<key>AAPL,ig-platform-id</key>`
2. `<integer>220332035</integer>`

und

Code

1. `<key>DisableIntelInjection</key>`
2. `<false/>`

oder eben der entsprechende DSDT-Patch...