

Erledigt

X99 Deluxe II - Grummel Elchs Filmrechner mit leichten Startschwierigkeiten bei DSDT & BT

Beitrag von „DSM2“ vom 8. Juli 2017, 13:37

Das wovon du da sprichst, ist keine Sache die ausschließlich die X99 Plattform betrifft. Die Controller bekommen weiterhin minimal Saft sowie LED's, habe ich bereits auch bei einigen Z170 Boards gesehen die ich verbaut habe aber die Computer ziehen sonst keinen Saft.

Wenn du keine Beleuchtung möchtest deaktivier das ganze einfach im Bios und dann hat sich das ganze. Kannst ja wenn du möchtest ein Messgerät zwischen klemmen und wirst sehen das es so minimal ist, das es nicht einmal der Rede Wert ist. Mein Setup lief auch ohne DSDT ohne Schwierigkeiten, dank DSDT ist es aber aufgeräumter/sauberer integriert.

Ich habe im Gegensatz zu dir ein Asus X99 A-II, die Unterschiede sind jedoch so minimal das du eigentlich mein EFI Verzeichnis testen könntest, gut möglich das es bei dir läuft.

Sind ja nur Kleinigkeiten die abweichen und gegenfalls angepasst werden müssen.

EDIT: Benutzt du zufällig meine files ?

Die Seriennummer kommt mir sehr bekannt vor! 