

Erledigt

(Hilfe) Hackintosh Kaby Lake mit sierra (Bluetooth funktioniert nicht)

Beitrag von „al6042“ vom 8. Juli 2017, 18:38

Da reicht ggf. der Clover-eigene Inject ohne die "ig-platform-id" für die IntelHD nicht aus.
Bitte teste noch beiliegende config.plist.