

Erledigt

(Hilfe) Hackintosh Kaby Lake mit sierra (Bluetooth funktioniert nicht)

Beitrag von „dcpro11“ vom 9. Juli 2017, 11:54

Danke, gestern war ich schon weg. Sorry. Jetzt in der fruh hab ich geschafft es bis zu installationsbeginn. Hab irgendwo hier gelesen ich sollte in clover config den ig-platform-id auf 0x1912000 ändern. Es hat funktioniert, doch es scheint ein wenig langsam zu sein.

Doch jetzt hab ich ein andere problem, bei instalationsbeginn, gehe ich auf diskutilties, damit ich die SSD lösche (da ist noch El Capitan drauf) doch es erscheint nicht, nur der USB Stick.

(änderung im sistem oder team viewer, kann ich nur am abend, jetzt bin ich nicht zuhause)