

**Erledigt**

## **(Hilfe) Hackintosh Kaby Lake mit sierra (Bluetooth funktioniert nicht)**

**Beitrag von „dcpro11“ vom 13. Juli 2017, 23:15**

leider kein erfolg. Hab die Anleitung 3x probiert, geht nicht. Mit den config.plist aus der post 1 kann ich nicht booten und usb (maus und Tastatur) funktionieren nicht.

Was mein config.plist angeht, keine Ahnung warum die Fragezeichen erscheint. Ich wähle die 17,1 aus der liste und erscheint den iMac ...sobald ich es Speicher und wieder den config.plist öffne erscheint die Fragezeichen wieder.

Grafikkarte Intel HD 530 kann ich auch nicht zum laufen bringen, hab auch schon ein paar Anleitungen gefolgt und nix.

**EDIT:** da hab ich was vergessen. Beim booten, mit usb stick erscheint  
**Using reloc block: yes, hibernate wake: no**

aber wenn ich ohne den usb stick boote erscheint:  
**Using reloc block: no, hibernate wake: no**