

Erledigt

(Hilfe) Hackintosh Kaby Lake mit sierra (Bluetooth funktioniert nicht)

Beitrag von „dcpro11“ vom 14. Juli 2017, 15:32

Ich kann meine Intel HD 530 Grafik karte nicht zum funktionieren bringen. Hab schon einige Anleitungen aus der forum versucht, leider ohne erfolg. Intelinject kext hab ich auch drin. Vielleicht kann jemand weiter helfen.

