

**Erledigt**

## **(Hilfe) Hackintosh Kaby Lake mit sierra (Bluetooth funktioniert nicht)**

**Beitrag von „Dr.Stein“ vom 14. Juli 2017, 15:48**

[Zitat von dcpro11](#)

Intelinject kext

Was soll das für ne kext sein? 😬 😄 Kenne nur nen haken im Clover Configurator. Du solltest schon den iMac 17.1 nehmen und die entsprechende platformID. Auch der IntelGraphicsFixup.kext darf nicht fehlen.