

**Erledigt**

## **X99 Deluxe II - Grummel Elchs Filmrechner mit leichten Startschwierigkeiten bei DSDT & BT**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 15. Juli 2017, 15:33**

Vielen Dank für die Mühen!

Aber natürlich habe ich den OsxAptioFix2Drv-free2000 [von Anfang an](#) (Bild Nr.4) drin, sonst ginge das X99er System ja garnicht!

Wofür genau ist Dein interner Firewire Patch? Der eine FW-Bus ist über Thunderbolt, der andere über eine übliche PCIe-Karte, direkt auf dem Board gibt es keine derartigen Anschlüsse. Aber ich werd natürlich weiter testen. Wie sieht denn Deine Clover-Patch-Liste aus, was kann oder sollte ich bei meiner raus machen für die jeweiligen DSDTs? Komplet blank wäre natürlich die richtige Einstellung für eine ideal gepatchte DSDT..