

Erledigt

(Hilfe) Hackintosh Kaby Lake mit sierra (Bluetooth funktioniert nicht)

Beitrag von „al6042“ vom 16. Juli 2017, 13:26

Der IntelGraphicsFixup.kext kann nur in Verbindung mit dem Lilu.kext eingesetzt werden.
Ohne diesen wird er nicht geladen.