

Erledigt Sierra Installation auf GA-X79S-UP5-Wifi mit i7-3930K

Beitrag von „centris“ vom 17. Juli 2017, 17:20

EDIT:

Moin @Nio82

Ich habe gestern zu fortgeschrittener Stunde was verwechselt.

Mit aktiviertem Wert `npci=0x2000` kommt die altbekannte Fehlermeldung in Sachen USB.. "host controler not halted..".

Wenn der Wert `npci=0x2000` **de**aktiviert ist, dann bleibt er wieder bei (PCI configuration Begin) hängen.

Manchmal aber auch 3-5 Zeilen früher.....

Hast Du noch Ideen? Ist mein Mobo evtl gar nicht Sierra kompatibel? Ist ja schon bestimmt 4-5 Jahre alt...

Vielen Dank Nio,

leider hängt er immer an ungefähr der gleichen Stelle.

