

Erledigt

Sierra Installation auf GA-X79S-UP5-Wifi mit i7-3930K

Beitrag von „Nio82“ vom 17. Juli 2017, 18:10

[@centris](#)

Zu alt ist das MoBo ganz sicher nicht. Meins ist auch schon 5 Jahre alt & es gibt funktionierende Hackis die 8-9 Jahre alt sind. Das Problem bei deinem MoBo sind die drei unterschiedlichen USB Controller Chips.

Der Intel Chip ist für die 3 schwarzen USB 2.0 plus den roten & blauen eSATA/USB Kombostäkpätzen an der Rückseite & den zwei Internen USB 2.0 Steckplätzen zuständig.

Der VIA VL800 Chip ist für die 4 blauen USB 3.0 Steckplätze an der Rückseite zuständig.

Und der Fresco FL1009 Chip ist für den internen USB 3.0 Stekplatz zuständig.

Ich hab das mal auf den zwei Bildern unten makiert.



Du kannst mal diese USB Kext [GenericUSBXHCI.kext](#) noch mit in den Others Ordner packen. In dem Thread den ich auf der ersten Seite verlinkt habe hat es mit einer gepatchten DSDT & dieser Kext funktioniert.