

Erledigt

Sierra Installation auf GA-X79S-UP5-Wifi mit i7-3930K


Beitrag von „centris“ vom 17. Juli 2017, 19:12

Danke @Nio82 ,

leider immer noch diese USB-meldungen dann später Verbotsschild.

Der Stick hängt hinten am MOBO auch an einem der schwarzen USB 2.0 Ports an dem früher die Yosi Installation funktionierte.

Ich habe nochmals den Ist Zustand dokumentiert



[config.plist](#)

