

Erledigt

Sierra Installation auf GA-X79S-UP5-Wifi mit i7-3930K

Beitrag von „centris“ vom 17. Juli 2017, 21:37

[@Nio82](#)

[@Patricksworld](#) und andere:

Mal eine ganz Laienhafte Idee, bitte nicht auslachen wenn das jetzt zu naiv klingt....

Kann man evtl. das USB Problem umgehen indem man eine billige Interne Festplatte wie einen Stick GUID Partitioniert und mit OSX Installer und Clover beschreibt und dann davon versucht zu booten? Oder verschiebt man das USB Problem damit nur nach Später. Später im zu Installierenden Sierra müssen die USB-Ports ja spätestens laufen. Ich hatte erst an eine DVD gedacht. Aber die sind ja zu klein für den OSX Installer....

[@Nio82\[/url\]](#)

das als einzige Ursache wäre ja zu schön gewesen 😊

Leider kommt mit der neuen Config immer noch diese USB Meldung mit anschließendem Verbotsschild... 😞