

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 18. Juli 2017, 17:52

[Zitat von Nio82](#)

....., macht bei der BCM94360CD der Bluetooth Part unter Windows, beim Installieren des Treibers auch so zicken wie bei der BCM943602CS?

Da ich gestern/heute Win10 neben meinem Sierra 10.12.5 installiert habe, kam auch die Combo-Karte vom Eingangspost wieder ins Spiel. Bei Sierra zickt der WLAN-Teil noch heftig, aber unter Win10 wurde der WLAN-Teil mit den WiFi-Treibern von Seite 7 eingebunden - nur die Treiber für BT brachten keinen erfolg. Der stellte sich mit dem Treiber "[Bluetooth-Apple-Inc-Apple-Broadcom-Built-in-Bluetooth](#)" sofort ein - am Ende muss es für WiFi & BT so ausschauen.



Gruß
LOM