

# Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „Nio82“ vom 18. Juli 2017, 18:18

[@Nightflyer](#)

Danke für die Info, doch meinte ich speziell die Installation des Treibers. Bei mir 6 auch anderen, war es bei der BCM943602CS so, dass man den BT Teil aus dem Hardwaremanager erst entfernen musste bevor sich der Treiber installieren lies. Danach hat es dann funktioniert & BT wurde richtig erkannt.

[@yoyo268](#)

Wenn du Windows nicht nutzt brauchst du es nicht extra für mich installieren. 😊

[@LuckyOldMan](#)

OK, dann hast du mit den BootCamp BT Treibern das selbe Problem bei BCM94360CD wie zuvor bei der BCM943602CS. Das war es was ich wissen wollte. 😊 Ich teste bei mir mal das Treiberpaket was du verlinkt hast. Ich hatte vor Wochen win10 neu aufgesetzt, muss es irgend wann auch mal fertig einrichten! 😄

[@macmac512](#)

Unter Windows funktionieren bei der Magic Maus nur die Standard Funktionen. Für mehr gibts da dann glaube ich noch extra Software für Windows. Das Thema hatten wir schon mal hier im Thread weit weit weeeiiiiteerrr Vorne. 😊😄