

Erledigt

## P8Z77-V Pro und ozmosis oder clover

Beitrag von „DerGiftzweig“ vom 18. Juli 2017, 22:23

[Zitat von derHackfan](#)

Wenn Ihr die neue Version geflashed habt dann solltet Ihr ggf. vor dem flashen einmal die Default Einstellungen laden und zusätzlich nach dem flash einen CMOS Reset (Clear CMOS ohne Netzstecker) machen (um ins Bios zu gelangen) gefolgt von einem NVRAM Reset (cmd+alt+p+r) im Bios. Damit sollten sich eigentlich die meisten Probleme schon beheben lassen.