

Erledigt

macOS High Sierra Erfahrungen

Beitrag von „griven“ vom 18. Juli 2017, 23:18

Liegt vermutlich weniger an der HD4600 selbst sondern daran wie sie in Hackintosh Systemen genutzt wird. Die Haswell Plattform ist relativ weit verbreitet und wird bunt Durch den Garten mit allen möglichen SMBIOS Varianten betrieben was vom Grundsatz her auch kein Problem darstellt allerdings zu einem wird wenn man ein SMBIOS verwendet das zwar Haswell basiert ist aber die HD4600 gar nicht einsetzt (gutes Beispiel ist hier der iMAC15.1). Einige Grundlagen dafür das HD4600 mit Shiki zuverlässig funktioniert sind:

- PlattformID mit voller Beschaltung (0x0d220003 für Desktops mit HD4600)
- Framebufferpatch der HDCP/PAVP abschaltet (-> AzulPatcher)
- IMEI Device muss in der IOReg enthalten sein
- SMBIOS muss passen (-> MacMin 7,1 zum Beispiel)

Wenn man das beachtet sollte es mit der HD4600 wenig Probleme geben.