

**Erledigt**

## **X99 Deluxe II - Grummel Elchs Filmrechner mit leichten Startschwierigkeiten bei DSDT & BT**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 20. Juli 2017, 00:34**

Mit dem Update auf die Release-Version von macOS Sierra 10.12.6 hab ich noch ein wenig an den BIOS-Einstellungen gebastelt, aber sie letztlich nur minimal geändert: Bluetooth hab ich dort erstmal ab- und dann wieder eingeschaltet, ohne dass es was geändert hätte.

Dann ging nach einem Test-Lauf mit der vorherigen DSDT mit einem Male der Thunderbolt-FW-Adapter nicht mehr, dafür aber wieder BT, nachdem ich die im BIOS abgeschalteten USB-Anschlüsse wieder eingeschaltet hatte. An denen konnte es ja eigentlich nicht hängen, die waren ja vorher auch aus..



Also auch noch in den Thunderbolt-Einstellungen rumgestellt: Ein/aus/ein - Legacy und andere Varianten durch -- geholfen hat, die Power-Verzögerung von 200 auf 100 zu halbieren (sollwohl ein Boxen-Knallen bei angeschlossenen TB-Sound-Mixern beim Start verhindern).

Aber sauber dabei ist alles wirklich erst seit dem Update. Da wurde halt mal der ganze Cache erneuert..

Und was sagt Siri zu meinem Elch-Filmchen auf die Frage: "[Welche Musik ist das?](#)" "Lass mich mal zuhören.... Ich kann die Musik nicht finden!"



